

Montáž vodiacej rúrky 0.6, 0.65mm B5272

Obj. číslo:	102004094
Dostupnosť:	4 týždne



Popis

Náhradný diel k HAKKO 373 a 374.

Obsah balenia

1 x B5272

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Náhradný diel k	HAKKO 373 a 374