

Napájací zdroj PS-Control 21

Obj. číslo:	203300027
Dostupnosť:	skladom



Popis

Zdroj je určený pre napájanie priemyselných momentových skrutkovačov HIOS a Himax. Umožňuje spojitú riadenie rýchlosti a reguláciu nábehu rýchlosti otáčania.

Obsah balenia

Napájací zdroj PS-Control 21

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Napájanie	230 VAC ± 10 %, 50 Hz
Pracovná teplota	10 – 35 °C
Pracovná vlhkosť vzduchu	< 85% RH
Rozmery	245 x 146 x 111 mm
Riadenie rýchlosti	spojitě / continuously
Výstupný prúd stály	3 A
Výstupný prúd špičkový	5 A
Vhodné skrutkovače	HIOS CL, HIOS Alpha, Atlas Copco, HIOS SS, HIMAX TL
Indikácia	připojení a klidového stavu / connection and idle, chodu / running, dosažení nastaveného momentu / the set torque
Zdroj napětí	transformátor
Regulácia nábehu otáčok	0 - 2 s continuously
Typ napájacieho zdroja	jednoduchý / single, s náběhem otáček / with start-up speed
Výrobca	ABE.TEC, s.r.o.